

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 29

_____ Л. В. Крапивина
« » _____ 2019 года

АКТ

категорирования муниципального бюджетного образовательного учреждения детский сад № 29 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район

расположенный по адресу: 352150, Краснодарский край, Кавказский район,
станция Темижбекская, улица Расшеватская, дом № 28.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от
02августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Комиссия в составе:

- председатель комиссии:
заведующий МБДОУ д\с № 29 Крапивина Любовь Владимировна.

Члены комиссии:

- Оперуполномоченный отдела УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Кропоткин – Атясов Сергей Андреевич (по согласованию);
- Начальник ПЦО ОВО по Кавказскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» майор полиции Левченко Игорь Иванович (по согласованию);
- Начальник отдела надзорной деятельности Кавказского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы - Левкович Александр Владимирович (по согласованию);
- Инспектор охраны общественного порядка ОМВД России по Кавказскому району и в г.Кропоткин, старший лейтенант Резванов Павел Сергеевич;
- Главный специалист Управления образования МО Кавказский район, Великоцкий Геннадий Николаевич;
- заведующий хозяйством МБДОУ д\с № 29 Климова Наталья Сергеевна.

в соответствии с приказом МБДОУ д\с № 29 № 146-п от 01.10.2019 г. «О создании комиссии по обследованию и категорированию МБДОУ д\с № 29», в период с 01 октября 2019 года по 01 ноября 2019 года произвела обследование

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 на предмет присвоения категории опасности.

В ходе работы комиссия установила:

а) Общая площадь: 4357.00 кв. метров.

-Протяженность периметра: 262,18 м; имеются 1 ворота и 2 калитки.

-Режим работы:

Учреждение работает в одну смену, пятидневная рабочая неделя продолжительностью рабочего дня с 07:30 до 18:00;

-Численность сотрудников по штатному расписанию - 16.

-Средняя посещаемость - 47, максимальная посещаемость – 54.

- Количество одновременно пребывающих на территории людей - 54.

-Средняя и максимальная численность работающих, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные дни, праздничные дни - средняя 1 человек (сторож), максимальная- 1 человек (сторож).

-Средняя и максимальная посещаемость объекта (территории) в рабочее и нерабочее время, ночью, в выходные дни, праздничные дни 3 человека (сторож, сотрудники руководящего звена).

б) Конструктивные и технические характеристики:

-Учреждение имеет в своем составе:

-основное здание – одноэтажное;

- вспомогательные и подсобные помещения - одноэтажное здание

-котельная – одноэтажное здание

- прачечная – одноэтажное здание

Все здания кирпичные, перекрытия железобетонные.

-Автостоянки нет, автотранспортные средства допускаются на территорию детского учреждения на основании приказа с указанием номеров, марок машин и их принадлежности, с регистрацией в журнале автотранспорта.

Краткая характеристика местности расположения МБДОУ Д/С№29:

Учреждение расположено в жилой зоне застройки, внутри жилого квартала по улице Расшеватская, д. 29. Расстояние до железной дороги (Краснодар – Ставрополь) 1,5 км.

в) Меры по обеспечению безопасного функционирования:

1) Задачи по обеспечению охраны МБДОУ Д/С№ 29 выполняются: в ночное время, праздничные и выходные дни 3 штатными единицами сторожей с 18-00 до 6-00. В рабочее время с 6-00 до 7-30 охрана производится дежурными администраторами из числа сотрудников учреждения.

С 7-30 до 18-00 охрана производится силами ООО «Частная охранная организация «Казачий дозор», сотрудник которой укомплектован ручным металлоискателем для проверки лиц на наличие запрещенных предметов.

2) для четкого взаимодействия с МВД и остальными службами быстрого реагирования в доступных местах расположены стационарные телефоны и списки номеров телефонов экстренных служб.

3) Организация оповещения и связи включает в себя городскую АТС, мобильная связь.

В МБДОУ Д/С№ 29 установлена система тревожной сигнализации «Тревожная кнопка» радиобрелком дистанционного управления, информация передается на пульт ГО и ЧС.

Радиостанций в МБДОУ Д/С № 29 нет.

Номер телефона дежурного ГО и ЧС- 6-40-04 или 0-51.

Номера телефонов экстренного реагирования:

<i>Дежурные</i>	<i>Номер телефона</i>
Полиция	02
Дежурная часть ОМВД России по Кавказскому району	6-12-88
Дежурный по отделу ФСБ	6-46-16; 6-46-80
Дежурный по управлению ГО и ЧС	6-40-04
Единая служба спасения	01
«Скорая помощь»	03
Газовая служба	04
ЧОП «КЕДР»	3-60-50

Аварийно-спасательный отряд находится по адресу город Кропоткин, улица Костыриной дом 34, телефоны для взаимодействия +7 861 932-16-76, +7 861 934-00-42, расстояние до МБДОУ Д/С№ 29 – 30 км.

г) *Сведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта (территории):*

а) *запретные или режимные зоны*

№№	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м)	Протяженность границ зоны (м.)
1	нет	нет	нет

б) *потенциально опасные участки и критические элементы потенциально-опасных участков и критических элементов – нет*

№№ п.п.	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	нет	нет	нет

д) *Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта.*

Средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории):

Территория МБДОУ Д/С№ 29 ограждена. Забор по всему периметру длиной 262,18 м , железный, с одними воротами, выходящими на улицу Расшеватская. Ворота и калитка оборудованы дополнительными запорными устройствами.

Имеется контрольно-пропускной пункт в МБДОУ Д/С№ 29 , доступ в здание осуществляется через центральный вход в здание, а также через эвакуационные выходы из групповых помещений с улицы.

По периметру в учреждении проведено уличное освещение в количестве 6 светильников, которые исправны и позволяют проводить осмотр территории в

вечернее и ночное время , а также контролировать происходящее на мониторах видеонаблюдения.

Территория учреждения оборудована системой видеонаблюдения – 4 видеокамеры с цветным изображением. С видеокамер изображение выводится на мониторы, установленные в кабинете дежурного администратора и в кабинете заведующего. Архивация информации происходит в автоматическом режиме, период сохранения 30 дней. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения производит ООО «Кедр-Плюс»

Для принудительной остановки транспорта при въезде на территорию учреждения установлены металлические ворота.

Укрытий для персонала и посетителей нет.

Система оповещения и управления эвакуацией:

Система оповещения включает в себя городскую АТС, мобильную связь.

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, с голосовой системой оповещения.

Учреждение автотранспортом, который привлекается для оповещения и прибытия администрации и персонала на объект, или для эвакуации людей и имущества при совершении актов терроризма не оснащено.

№№ п. п.	Марка машины	Государственный номер	Примечания
-	нет	нет	нет

е) Обеспечение пожарной безопасности

1. На объекте имеются автоматизированные системы контроля и безопасности: автоматическая система пожарной сигнализации, с выводом на пульт Пожарной охраны.

2. Обучение персонала мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе (пожарно-технический минимум 1 раз в 3 года, тренировки 1 раз в квартал).

3. На всех объектах учреждения имеются огнетушители. Имеются первичные средства пожаротушения: ОП-5 10 штук, ОП-2 – 3 шт.

Первичные средства огнетушения расположены в пожарных щитах холлов и коридоров, поверенные и находятся в исправном состоянии.

4. Эвакуационные выходы в количестве 4 штук исправны и функционируют.

5. Имеется пожарный водоем. Обследование пожарного водоема производится 2 раза в год, осенью и весной ООО «Ника».

6. Система АПС.

Учреждение оборудовано исправной системой автоматической пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями оповещения при пожаре, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

5) В здании установлена Система ПАК Стрелец-мониторинг , технически исправная.

ж) *Возможные противоправные действия на объекте (территории).*

На территории МБДОУ Д/С№ 29 возможны следующие чрезвычайные ситуации в результате террористического акта:

1. Подрыв взрывного устройства в автомобиле, припаркованном возле территории учреждения.

Парковка автомобиля со взрывным устройством наиболее вероятна на местах, где паркуются автомобили : при въезде на территорию.

2. Пронос (провоз) взрывного устройства на территорию дошкольного учреждения:

посторонними лицами, под различными предлогами, посещающими учреждение в ручной клади;

в автотранспорте, которому разрешен въезд на территорию;

посторонними лицами, осуществляющими работы по ремонту и техническому обслуживанию зданий и коммуникаций;

посторонними лицами, незаконно проникающими на территорию.

3. Совершение теракта в ходе проведения массовых мероприятий.

Проведение теракта при подготовке и проведении массовых мероприятий возможно в результате:

предварительной закладки взрывных устройств в местах проведения массовых мероприятий;

проникновение посторонних лиц и проноса ими взрывных устройств в ходе проведения массовых мероприятий.

4. Захват в заложники персонала и посетителей диверсионно-террористической группой.

Возможны заранее спланированные попытки захвата заложников на территории МБДОУ Д/С№ 29 вооруженными диверсионно-террористическими группами (ДТГ). Наиболее вероятные пути проникновения ДТГ: на территорию учреждения - с улицы Гоголя или через жилой массив вокруг территории здания .

5. Возникновение пожара в результате проведения террористического акта.

Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории).

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал и воспитанники объекта (территории)	Персонал охраны	Посетители	
1	Разрушение объекта		1	0	1900,0
2	Совершение взрыва	55	1	0	700,0
3	Совершение поджога	0	0	0	100,0
4	Захват заложников	55	1	10	0

Рекомендации: Для обслуживания средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, рекомендуется заключить договор с ПЦО ОВО по Кавказскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю».

Необходимо установить 2 дополнительные видекамеры на участке группы «Дюймовочка» и на участке хозяйственных построек – котельная, прачечная.

Выводы :

За период с 2012 года по настоящее время диверсионно-террористических проявлений в отношении объекта МБДОУ Д/С№ 29 и на территории Кавказского района не зарегистрировано.

Возможное прогнозируемое число пострадавших в результате террористического акта составляет от 10 до 100 человек и прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей среде 1900 000 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения объект МБДОУ Д/С№ 29 признать объектом 4 категории опасности.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ Д/С№ 29

Л. В. Крапивина

Члены комиссии:

Оперуполномоченный отдела ФСБ в
г. Кропоткин УФСБ России по
Краснодарскому краю

С.А.Атясов

Начальник ПЦО ОВО по Кавказскому
району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
Краснодарскому краю, майор полиции

И.И.Левченко

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кавказского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю,
подполковник внутренней службы.

А.В. Левкович

Инспектор охраны общественного порядка
ОМВД России по Кавказскому району и в
г.Кропоткин, старший лейтенант

П.С.Резванов

Главный специалист Управления
образования МО Кавказский район

Г.Н.Великоцкий

Заведующий хозяйством
МБДОУ Д/С№ 29

Н. С. Климова